


ISOLATO 5		LOTTO 22		TAV. 6.3					
<b>UBICAZIONE :</b> Via Centrale angolo via Municipio									
<b>RIF. CATASTALE :</b> FOGLIO MAPPALE 129, 525									
<b>SUPERFICIE LOTTO</b> 130 (mq)		<b>INDICE FONDARIO ATTUALE:</b> 5,06 (mc/mq)							
<b>SUPERFICIE COPERTA:</b> 130 (mq)		<b>INDICE FONDARIO DI PIANO:</b> 3, 0 (mc/mq)							
<b>VOLUME A:</b> 658 (mc)		<b>VOLUME E:</b> 390 (mc)		<b>VOLUME CONFERMATO:</b> 658 (mc)		<b>VOLUME NE:</b> 0 (mc)		<b>VOLUME DI PROGETTO:</b> 658(mc)	
STATO ATTUALE									
<b>TIPOLOGIA</b>	NON DEFINIBILE STORICAMENTE		<b>GRADO DI UTILIZZO</b>	UTILIZZATA					
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	RESIDENZIALE		<b>CLASSE DI TRASFORMABILITA' PREVALENTE</b>	C					
<b>UNITA' MINIMA D'INTERVENTO</b>	<b>RIVESTIMENTI ESTERNI</b>	<b>COPERTURA</b>	<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</b>	<b>INFISSI</b>	<b>NUMERO DI PIANI</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>PERIODO</b>	<b>CLASSE</b>	
CORPO PRINCIPALE P1	PIETRA	COPPI DOPPIA FALDA	MURATURA PORTANTE	LEGNO	2	BUONO	DOPO GLI ANNI '90	C	
CORPO ACCESSORIO A1	PIETRA	PIANA	MURATURA PORTANTE	--	1	BUONO	DOPO GLI ANNI '90	C	
ELEMENTI DI PREGIO: --									
ELEMENTI ANOMALI: --									
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO: Nella cartografia storica non era presente alcuna edificazione prima del 1939. L'edificio presenta qualche elemento coerente coi tipi edilizi storici quali la muratura in pietra a vista, ma in realtà risale agli anni 90. L'eccessiva saturazione del lotto , la sporgenza della copertura, la recinzione della terrazza, non permettono di classificarlo come esempio tradizionale.									
SISTEMAZIONE PREVISTA									
PRESCRIZIONI: Si prescrive la ristrutturazione edilizia				INTERVENTI CONSENTITI		RT			
				TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :					

